



**Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (5 pontos)**

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

**Werkskalibrierschein**  
Factory calibration certificate

  

**Messumformer-Typ:** PT100  
transmitter type:  
**Serien-Nr.:** 1111111  
serial no.:  
**Messbereich:** 0...100 °C  
temperature range:  
**Ausgangssignal:** 4...20 mA  
output:  
**Genauigkeit:** ± 0,1000 %  
accuracy:  
**Kalibrierdatum:** 01.01.2012  
date of calibration:

**Auftragsnummer:** 1111111  
job no.:  
**Referenzgerät:** PT100  
reference unit:  
**Prüfnorm, Temperatur:** PT100, 0...100 °C  
testing device, temperature:  
**Serien-Nr.:** 1111111  
serial no.:  
**PTB-Zertifikat:** ja  
PTB certificate:  
**Umgebungstemperatur:** 20 °C  
ambient temperature:

  

Temperaturpunkt	Temperaturwert	Abweichung
0 °C	0,0000 °C	± 0,1000 %
25 °C	25,0000 °C	± 0,1000 %
50 °C	50,0000 °C	± 0,1000 %
75 °C	75,0000 °C	± 0,1000 %
100 °C	100,0000 °C	± 0,1000 %

  

The calibration is carried out in accordance with the requirements of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) and the relevant standards. The calibration is carried out in accordance with the requirements of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) and the relevant standards. The calibration is carried out in accordance with the requirements of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) and the relevant standards.

**Dados mecânicos**

Peso [g] 19,171

**Notas**

Notas

- o certificado de calibração ISO não é reconhecido de acordo com o EA MLA (Acordo Multilateral), sendo assim considerado como não rastreável.
- O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.
- O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.
- O certificado de calibração está em dois idiomas (alemão/inglês).
- Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.

Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".

# ZC0017



## Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (5 pontos)

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

### Outros dados

#### Pontos de medição (conforme ISO 9110)

1	20 °C
2	65 °C
3	85 °C
4	100 °C
5	123 °C