

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T1000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...100 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0,1 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2024

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: T1000

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: PTB 1000

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 1000

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

1. Wert <i>reference value</i>	2. Wert <i>measured value</i>	Abweichung <i>deviation</i>
0	0	0
50	50	0
100	100	0

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach dem Referenz-
 Parameter der Fertigungsanweisung in Anlehnung an die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) 11303.
 The calibration was carried out at the specified temperature with a "reference standard" according to the reference parameter in
 accordance with the manufacturing instructions in accordance with the standards of the German Institute for Standardization (DIN) 11303.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Ergebnissen der Messunsicherheitsanalyse und stellen den
 kalibrierten Messwert dar. Die Messunsicherheit beträgt nach der Kalibrierung 0,1 % FS. Die Messunsicherheit beträgt 0,1 % FS.
 The specified measurement accuracy is based on the results of the measurement uncertainty analysis and represents the
 calibrated measurement value. The measurement uncertainty after calibration is 0,1 % FS. The measurement uncertainty is 0,1 % FS.

Die gemessene Größe entspricht dem angegebenen Messwert, unter Beachtung einer Messunsicherheit von 0,1 % FS. Die Messunsicherheit beträgt 0,1 % FS.
 The measured quantity corresponds to the specified measurement value, taking into account a measurement uncertainty of 0,1 % FS. The measurement uncertainty is 0,1 % FS.

Die gemessene Größe entspricht dem angegebenen Messwert, unter Beachtung einer Messunsicherheit von 0,1 % FS. Die Messunsicherheit beträgt 0,1 % FS.
 The measured quantity corresponds to the specified measurement value, taking into account a measurement uncertainty of 0,1 % FS. The measurement uncertainty is 0,1 % FS.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Der Prozess gemäß:

Normenreihe: DIN EN 10303

Normenreihe: DIN EN 10303

Normenreihe: DIN EN 10303

Seite 1 von 1

Тегло	[g]	20,8
-------	-----	------

Забележки

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
-----------	---

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
	Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
	Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
	Следващата поръчка е възможна чрез посочване на серийния номер.
	Сертификатът се издава в деня на калибрирането с ретроспективен ефект.
	В интернет версията на техническите характеристики
	примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".