



Certificado de calibração de fábrica para sensores de temperatura

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type:
Serien-Nr.: 11111111
serial no.:
Messbereich: 0...100 °C
temperature range:
Ausgangssignal: 4...20 mA
output:
Genauigkeit: ±0,1% (0...100 °C)
accuracy:
Kalibrierdatum: 01.01.2012
date of calibration:

Auftragsnummer: 111111
job no.:
Referenzgerät: 11111111
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur: PT1000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 11111111
serial no.:
PTB-Zertifikat: ja
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

0 °C	50 °C	100 °C
4,0000	12,0000	20,0000
4,0000	12,0000	20,0000
4,0000	12,0000	20,0000

(Note: The text in the image is very small and blurry. It appears to be a standard disclaimer for a calibration certificate, mentioning PTB and accuracy.)

Observações

Observações

- O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.
- O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.
- Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.
- Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".