




## Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G3/4 - WELDING SOCKET



### Área de aplicação

|                                |                                   |    |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| Resistência à pressão          | [bar]                             | 50 |
| Aviso da resistência à pressão | para a conexão sensor - adaptador |    |

### Certificações / testes

|                                      |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |  |
| Instruções de segurança              | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.                 |  |

### Dados mecânicos

|                     |                                      |      |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Peso                | [g]                                  | 21,6 |
| Materiais           | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)      |      |
| Conexão do sensor   | conexão da rosca G 3/4 Rosca interna |      |
| Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 31,8 mm    |      |

### Observações

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| Unidades por embalagem | 1 peça |  |
|------------------------|--------|--|