




## Adattatore a saldare per sensori di processo

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 Foro perdite (4x)
- 2 Isolamento



### Applicazione

Modello	per tubazioni, con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar]	50
Indicazioni per la resistenza alla pressione	per il collegamento sensore - adattatore

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g]	168,7
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)

# E43412



## Adattatore a saldare per sensori di processo

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 29 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo