

ZC0016



Certificato di calibrazione ISO per sensori di temperatura 3 punti

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Altri dati

Punti di misura (secondo ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C