




## Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT TA G1/4 V4A



## Oblast nasazení

|                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 400 |
|----------------------|-------|-----|

## Schválení / zkoušky

|                               |                                                                                                  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |  |
| Bezpečnostní pokyny           | Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.               |  |

## Mechanická data

|                    |                               |      |
|--------------------|-------------------------------|------|
| Hmotnost           | [g]                           | 91,3 |
| Materiály          | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |      |
| Připojení senzoru  | G 1/4                         |      |
| Procesní připojení | závitové připojení G 1/4      |      |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|