



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate



Messumformer-Typ:	10000	Auftragsnummer:	10000
transmitter type:		job no.:	
Serien-Nr.:	100000	Referenzgerät:	100000
serial no.:		reference unit:	
Messbereich:	1.000 °C	Prüfnorm, Temperatur:	1000000000
temperature range:		testing device, temperature:	
Ausgangssignal:	1.000	Serien-Nr.:	100000
output:		serial no.:	
Genauigkeit:	1.0000000000	PTB-Zertifikat:	100000
accuracy:		PTB certificate:	
Kalibrierdatum:	10.00.00	Umgebungstemperatur:	100000
date of calibration:		ambient temperature:	

Temperaturwert	Temperaturwert	Abweichung
1000	1000	0,00
1000	1000	0,00
1000	1000	0,00

(Faint German text describing calibration standards and accuracy)

(Faint German text regarding certificate validity and contact information)

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden.
	Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat.
	Nachträgliche Bestellungen sind nur möglich, wenn sich das Gerät bei der Rücksendung in einem sauberen Zustand befindet.
	In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.