


## Asennussarja optoelektronisille antureille

MOUNTING SET OH



## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -30...60 |
|--------------------|------|----------|

## Mekaaniset tiedot

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| Paino       | [g] | 10,1 |
| Materiaalit |     | ABS  |

## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|