



Čišćenje senzora za tlak namijenjeno atmosferama s kisikom (u kojima nema ulja ni masnoće)

Reinigung f. Sauerstoffeinsatz

No scale drawing available

Primjena

Primjena

Čišćenje senzora za tlak namijenjeno atmosferama s kisikom (u kojima nema ulja ni masnoće); Za merno područje do max. 25 bar; za serije PG24, PK, PN2, PNU, PP, PT2, PT354, PT53, PT54, PT954, PTU4, PU54

Mehanički podaci

Težina

[g]

2,87

Opaske

Opaske

Čišćenje se može naručiti samo zajedno sa senzorom.

Odgovarajući senzor isporučuje se, posebno označen i pakiran.