

ISO calibration SU device

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: 10000

transmitter type:

Serien-Nr.: 1000000

serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0,1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 10.08.2010

date of calibration:

Auftragsnummer: 1000000

job no.:

Referenzgerät: 1000000

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: PTB 1000000

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 1000000

serial no.:

PTB-Zertifikat: 1000000

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach dem Referenz-
 Parameter der Fertigungsanweisung in Anlehnung an die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) 11303.
 The calibration was carried out at the specified temperature with a "reference standard" according to the reference parameter in
 accordance with the manufacturing instructions in accordance with the standards of the German Institute for Standardization (DIN) 11303.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Ergebnissen der Messunsicherheitsanalyse und stellen den
 Kalibrierungsgrad dar. Die Messunsicherheit beträgt nach der Kalibrierung 0,1000 % FS. Die Messunsicherheit beträgt 0,1000 %.
 The specified accuracy is based on the results of the uncertainty analysis and represents the calibration grade. The measured
 value is within the specified accuracy of 0,1000 % FS. The measurement uncertainty is 0,1000 %.

Der gezeigte große Wert zeigt den angegebenen Messbereich, unter Beachtung eines nach DIN 11303:2000 zertifizierten
 1000000-fachen, gültigen Kalibrierungs- und -kalibrierungsstandards (DIN 11303:2000).
 The given large value shows the specified measurement range, observing a DIN 11303:2000 certified 1000000-fold
 valid calibration and calibration standards (DIN 11303:2000).

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Der große Wert:

1000000-fache

1000000

1000000-fache

www.ifm.de

1000000-fache

1000000-fache

untuk tipe SUxx0x

[g]

33.17

Sertifikat kalibrasi harus dipesan bersama dengan sensor.
Sensor yang sesuai dikirimkan bersama dengan sertifikat kalibrasi.
Sertifikat kalibrasi dalam dua bahasa (Jerman/Inggris).

Pemesanan berikutnya hanya dapat dilakukan jika sensor dalam kondisi bersih pada saat dikembalikan.

Dalam lembar data versi internet, contoh sertifikat disimpan di tab "Download".