



Certificato di calibrazione di fabbrica per sensori di pressione

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: 70000
transmitter type:
Serien-Nr.: 1000000
serial no.:
Messbereich: 1.000/1
temperature range:
Ausgangssignal: 1.000
output:
Genauigkeit: 1.0000000000
accuracy:
Kalibrierdatum: 10.00.00
date of calibration:

Auftragsnummer: 100000
job no.:
Referenzgerät: 1000000
reference unit:
Prüfnorm, Temperatur: 10000000000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 1000000
serial no.:
PTB-Zertifikat: 10000000000
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 10000000000
ambient temperature:

Table with 3 columns: 1st point, 2nd point, and temperature. The content is mostly illegible due to blurring.

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schweisstrahl" mit einem Referenz-
Manometer als Vergleichsmittel in Anlehnung an die internationalen Temperatur-Standard auf Basis der PTB 90.
The calibration was carried out at the specified temperature at the "welding torch" with a reference standard in
conformance with the international standards of PTB 90.
Die Angaben zur Messumformertyp sind für Messungen bei der Druckübertragung des Messwertes und stellen die
Kalibrierparameter dar. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Druckwert von 100%, die
Messumformertyp 10000000000.
The given transmitter type and temperature of the measurement method are the only valid ones during the calibration. The measured
value refers to the pressure of 100% at the measurement standard 10000000000.
Die genaue genaue Messung, das oben genannte Messsystem, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifizierten
QM-Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards (DIN EN 10132).
The precise measurement of the above-mentioned measuring system, taking into account a certified according to DIN EN ISO 9001:2000
QM system, valid calibration and on national standards (DIN EN 10132).

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.
In precise detail: 10000000000
10000000000
10000000000

Osservazioni

Osservazioni

Il certificato di calibrazione deve essere ordinato in combinazione con un dispositivo.
Viene fornito il dispositivo corrispondente con il certificato di calibrazione.
Ordini successivi sono possibili solo se il dispositivo è intatto dopo il reso.
Nella versione online della scheda tecnica è salvato un modello di certificato alla voce "Download".