
# **LMT100**

## 포인트 레벨 검출용 센서

LMACE-A12E/QSKG/0/US







출력의 전체 수

ACS ( E CRN LUSTED BC 1935/2004 EHEDG Certified FCM PO TO-Link KTW/W270 Reg31 UK

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 2
공장설정		물을 기본으로 하는 매체
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 1/2 씰링 콘
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
매체		액상매체; 점성 매체; 파우더
다음 사항에 사용될 수 없습니 다.		사용 설명서에 있는 "기능 및 특징" 장을 참고하십시오.
프로브 길이	[mm]	11
탱크압력	[bar]	-140
MAWP (CRN에 따른 어플리 케이션용)	[bar]	40
오일		
매체 온도	[°C]	-40100
매체 온도 쇼트 타임	[°C]	-40150; (1 h)
물		
매체 온도	[°C]	-40100
매체 온도 쇼트 타임	[°C]	-40150; (1 h)
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	1830 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
측정원칙		정전용량형
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 2
출력		

2

# **LMT100**

## 포인트 레벨 검출용 센서

LMACE-A12E/QSKG/0/US



출력 시그널		스위칭 시	그널; IO-Link
전기적 디자인		PN	P/NPN
디지털 출력 수			2
출력 기능		normally open / normall	y closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]		2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전 류 등급	[mA]		100
쇼트방지			yes
쇼트방지 타입			펄스
과부하 방지			yes
측정 범위 / 설정 범위			
공장설정		물을 기본:	으로 하는 매체
반응시간			
반응시간	[s]	•	< 0,5
인터페이스			
통신 인터페이스		IC	)-Link
전송 타입		COM2 (	38,4 kBaud)
IO 링크 수정			1.1
SDCI 표준		IEC	61131-9
프로파일		Smart Sensor: Process Dat	a Variable; Device Identification
SIO 모드			yes
필수 마스터 포트 타입			A
프로세스 데이터 아날로그			1
프로세스 데이터 바이너리			2
최소 프로세스 주기시간	[ms]		2,3
DevideIDs 지원됨		작동 방식	DeviceID
		default	304
작동 조건			
주변온도	[°C]		085
주변온도에 대한 참고사항			≣: < 100 °C
			60 °C
저장온도	[°C]		Ξ: < 150 °C 085
<u> </u>	[ 0]		3; IP 69K
		11 00	, 11 031
테스트 / 인증서 EMC		DIN EN 61000-6-2	
LIVIC		DIN EN 61000-6-4	: 열린 탱크
		DIN EN 61000-6-3	: 닫힌 탱크
쇼크 내구성		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성		DIN EN 60068-2-6	20 g (102000 Hz)
	크 (해)]		223
UL 인증서		UL 인증서 번호	H001
기계적 데이터			
무게	[g]	1	69,5

# **LMT100**

#### 포인트 레벨 검출용 센서

LMACE-A12E/QSKG/0/US



재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품)	PEEK; 표면 특성: Ra < 0,8 / Rz 4
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2 씰링 콘

디스플레이 / 작동 요소	,		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색	
	작동상태	LED, 녹색	


미끄	
포장당	1 갯수

## 전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



#### 연결부



OUT1: 스위치 출력 IO-Link Teach

OUT2: 스위치 출력

DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상

코어 색상 :

BK = 흑색 BN = 갈색 BU = 청색 WH = 흰색