


Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 Porta de escape (4x)
2 borda de vedação



Aplicação

Formato		para tubos, com porta de escape
Resistência à pressão	[bar]	50
Aviso da resistência à pressão		para a conexão sensor - adaptador

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	168,7
Materiais		aço inoxidável (1.4435/316L)

E43412



Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 29 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças