


## Manta de racire pentru senzori de temperatura cu infrarosu

COOLING JACKET




| Aplicatie                    |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Execuție                     | pentru senzori de temperatura cu infrarosu TWxxxx, M30 |
| Montaj                       | Racire senzor (aer sau apa); (TW)                      |
| Rezistență la presiune [bar] | 6                                                      |
| Date mecanice                |                                                        |
| Greutate [g]                 | 388,6                                                  |
| Materiale                    | alama; Cupru; oțel galvanizat                          |
| Observații                   |                                                        |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                                 |


# Manta de racire pentru senzori de temperatura cu infrarosu

COOLING JACKET

diagrame si grafice



B.



A Montaj

B performanta de racire

temperatura interioara ca si functie a temperaturii exterioare

$T_w$  temperatura apei de racire 1,6 L/min  
=

1: temperatura interioara [°C]

2: temperatura exterioara [°C]