

**Čiščenje tlačnih senzorjev za ozračja s kisikom (brez olja in masti)**

Reinigung f. Sauerstoffeinsatz

No scale drawing available

Območje uporabe

Uporaba

Čiščenje tlačnih senzorjev za ozračja s kisikom (brez olja in masti); Za merilno območje do max. 25 bar; Za serije PG24, PK, PN2, PNU, PP, PT2, PT354, PT53, PT54, PT954, PTU4, PU54

Mehanski podatki

Teža

[g]

2,87

Opombe

Opombe

Čiščenje je mogoče naročiti skupaj s senzorjem.

Ustrezni senzor je dobavljen posebej označen in zapakiran.