


## Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1-I / G1/2-A



1 Těsnění

## Oblast nasazení

|                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 100 |
|----------------------|-------|-----|

## Schválení / zkoušky

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
| Bezpečnostní pokyny           | Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.                 |

## Mechanická data

|                    |                                             |     |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|
| Hmotnost           | [g]                                         | 187 |
| Materiály          | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM |     |
| Připojení senzoru  | G 1                                         |     |
| Procesní připojení | závitové připojení G 1/2                    |     |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|