

**Čištění tlakových senzorů určených pro kyslíkovou atmosféru (bez oleje a mastnoty)**

Reinigung f. Sauerstoffeinsatz

No scale drawing available

Oblast nasazení

Aplikace

Čištění tlakových senzorů určených pro kyslíkovou atmosféru (bez oleje a mastnoty); až do rozsahu měření max. 25 bar; pro řady PG24, PK, PN2, PNU, PP, PT2, PT354, PT53, PT54, PT954, PTU4, PU54

Mechanická data

Hmotnost

[g]

2,87

Upozornění

Upozornění

Čištění lze objednat pouze spolu se senzorem.

Odpovídající senzor se dodává ve speciálním balení a se speciálním označením.