



A2LA / ILAC MRA - Certifikát o kalibraci teplotních senzorů 5-bodová

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ±0,15 K (max.)
accuracy: ±0,15 K (max.)
Kalibrierdatum: 10.05.2015
date of calibration: 10.05.2015

Auftragsnummer: 10000000
job no.: 10000000
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnormal, Temperatur: -50 °C
testing device, temperature: -50 °C
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturreferenzfeld auf Basis des ITS-90.
Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierten Referenzumgebung mit einem Referenzgerät in der angegebenen Referenzumgebung.
Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierten Referenzumgebung mit einem Referenzgerät in der angegebenen Referenzumgebung.

Die Angaben zur Messunsicherheit sind nach der Messunsicherheit des Messwertes und dem Wert der
Kalibrierungsgrenzen angegeben. Die Messunsicherheit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 1,5 K.

The given uncertainty is based on the uncertainty of the measurement method and the value used during the calibration. The measured
value is given in the table of the certificate.

Die Angabe zur Messunsicherheit ist nach der Messunsicherheit des Messwertes und dem Wert der
Kalibrierungsgrenzen angegeben. Die Messunsicherheit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 1,5 K.

The given uncertainty is based on the uncertainty of the measurement method and the value used during the calibration. The measured
value is given in the table of the certificate.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die Angabe zur Messunsicherheit ist nach der Messunsicherheit des Messwertes und dem Wert der
Kalibrierungsgrenzen angegeben. Die Messunsicherheit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 1,5 K.

The given uncertainty is based on the uncertainty of the measurement method and the value used during the calibration. The measured
value is given in the table of the certificate.

Mechanická data	
Hmotnost	[g] 19,171
Upozornění	
Upozornění	Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se senzorem.
	Příslušný senzor je dodáván společně s kalibračním certifikátem.
	Kalibrační certifikát je ve dvou jazycích (němčina/angličtina).
	Pozdější objednávky jsou možné pouze v případě, že je snímač v okamžiku návratu v čistém stavu.
	V internetové verzi datového listu je v záložce "Ke stažení" k dispozici vzorový certifikát.