




Set de montaje para sensores fotoeléctricos

MOUNTING SET OH



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...60

Datos mecánicos

Peso [g] 10,1

Materiales ABS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.