
EC2045

Sensor de inclinación

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5





C€ CK

Características del producto)	
Número de ejes de medición		1
Rango angular	[°]	± 90
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		estático
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	830 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 35
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Resistente a inversiones de polaridad		Sí
Entradas/salidas		
Entradas/salidas Número de entradas y salidas		Número de salidas analógicas: 1
Número de entradas y		Número de salidas analógicas: 1
Número de entradas y salidas		Número de salidas analógicas: 1 señal analógica
Número de entradas y salidas Salidas		
Número de entradas y salidas Salidas Señal de salida Número de salidas	[M]	señal analógica
Número de entradas y salidas Salidas Señal de salida Número de salidas analógicas	[V]	señal analógica
Número de entradas y salidas Salidas Señal de salida Número de salidas analógicas Salida analógica de tensión		señal analógica 1 0,54,5
Número de entradas y salidas Salidas Señal de salida Número de salidas analógicas Salida analógica de tensión Resistencia mín. de carga	[Ω]	señal analógica 1 0,54,5 50000 sí
Número de entradas y salidas Salidas Señal de salida Número de salidas analógicas Salida analógica de tensión Resistencia mín. de carga Resistente a sobrecargas	[Ω]	señal analógica 1 0,54,5 50000 sí


EC2045

Sensor de inclinación

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



Precisión / variaciones		
Precisión	[°]	<±7; (el error del punto cero se puede compensar ajustando el equipo en ± 4°)
Repetibilidad	[°]	0,1
Condiciones ambientale	s	
Temperatura ambiente	[°C]	-3085
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-3085
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / prueb	oas	
MTTF	[años]	884
Datos mecánicos		
Peso	[g]	282
Dimensiones	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiales		Carcasa: PPO
Par de apriete	[Nm]	1,8
Posición de montaje		vertical
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 3,5 m, PUR		
Conexión		



EC2045

Sensor de inclinación

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



Diagramas y curvas

dirección de medición y montaje

