



Recalibração para sensores infravermelhos de temperatura

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002

**Werkskalibrierschein**  
Factory calibration certificate

  

<p><b>Messumformer-Typ:</b> TW2002 transmitter type:</p> <p><b>Serien-Nr.:</b> 11111111 serial no.:</p> <p><b>Messbereich:</b> 1...1000°C temperature range:</p> <p><b>Ausgangssignal:</b> 1...10V output:</p> <p><b>Genauigkeit:</b> ±1.0000% accuracy:</p> <p><b>Kalibrierdatum:</b> 01.01.2017 date of calibration:</p>	<p><b>Auftragsnummer:</b> 11111111 job no.:</p> <p><b>Referenzgerät:</b> 11111111 reference unit:</p> <p><b>Prüfnormal, Temperatur:</b> 11111111 testing device, temperature:</p> <p><b>Serien-Nr.:</b> 11111111 serial no.:</p> <p><b>PTB-Zertifikat:</b> 11111111 PTB certificate:</p> <p><b>Umgebungstemperatur:</b> 11111111 ambient temperature:</p>
--	---

  

1000°C	100°C	Umgebung
1000	100	Umgebung
1000	100	Umgebung
1000	100	Umgebung

  

*(The following text is a translation of the German text on the certificate, which is mostly illegible due to the watermark and low resolution.)*

**Dados mecânicos**

<b>Peso</b>	<b>[g]</b>	20,8
-------------	------------	------

**Observações**

<p>Observações</p>	<p style="text-align: center;">O equipamento deve ser enviado.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">O certificado de calibração está em dois idiomas (alemão/inglês).</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".</p>
--------------------	---