




Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ADAPT G1 ST52-3



- 1 Chaflán de estanqueidad
- 2 G1 rosca interno
- 3 Chaflán de estanqueidad

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar]	50
Nota sobre la resistencia a la presión	para la conexión sensor-adaptador

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	295,5
Materiales en contacto con el fluido	1.0570 (acero / S355J2) acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 junta cónica
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 50 mm

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------