



No scale drawing available

机械技术数据	
重量	[g] 45.45
注释	
注释	校准证书须与相应的传感器一起订购。
	相应的传感器与校准证书一起供货。
	校准证书为两种语言(德语/英语)。
	如果传感器干净无损地返回，后续订单才可能。
	在因特网技术资料里，示例证书存储在选项“下载”中。
	根据客户需求，最多可选择4个测量点
	温度范围 -20°C...150°C