




## Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ADAPT G1/4



1 Chaflán de estanqueidad

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar]

480

Nota sobre la resistencia a la presión

para la conexión sensor-adaptador

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]

195,8

Materiales

inox (1.4404 / 316L)

Conexión de sensores

G 1/4

Conexión de proceso

Adaptador para soldadura Ø 35 mm

Estanqueidad

Anillo sellante

### Notas

Cantidad por pack

1 unid.