


E30004



Adaptador de brida para sensores de proceso

FLSH ADAPT PX 29,0

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos mecánicos

Materiales

Junta de estanqueidad: NBR; collarín: aluminio; tornillo hueco: latón

Conexión de proceso

collarín

Notas

Cantidad por pack

1 unid.