




Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ADAPT G1 ST52-3



- 1 Chaflán de estanqueidad
- 2 G1 Roscado interno
- 3 Chaflán de estanqueidad

| Campo de aplicación                    |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a la presión [bar]         | 50                                                                                                                                                   |
| Nota sobre la resistencia a la presión | para la conexión sensor-adaptador                                                                                                                    |
| Homologaciones / pruebas               |                                                                                                                                                      |
| Directiva sobre equipos a presión      | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
| Indicaciones de seguridad              | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.                                            |
| Datos mecánicos                        |                                                                                                                                                      |
| Peso [g]                               | 295,5                                                                                                                                                |
| Materiales en contacto con el fluido   | 1.0570 (acero / S355J2) acabado : Ra<0,4 / Rz 4                                                                                                      |
| Conexión de sensores                   | G 1 junta cónica                                                                                                                                     |
| Conexión de proceso                    | Adaptador para soldadura Ø 50 mm                                                                                                                     |
| Notas                                  |                                                                                                                                                      |
| Cantidad por pack                      | 1 unid.                                                                                                                                              |