



Certificado de calibración de fábrica para sensores de temperatura por infrarrojos

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

<p>Messumformer-Typ: T1000 transmitter type: Serien-Nr.: 1111111 serial no.: Messbereich: 0...100°C temperature range: Ausgangssignal: 4...20mA output: Genauigkeit: ±1.0% (max. 0.5°C) accuracy: Kalibrierdatum: 01.01.2014 date of calibration:</p>	<p>Auftragsnummer: 1111111 job no.: Referenzgerät: 1111111 reference unit: Prüfnorm, Temperatur: PTB 1111111 testing device, temperature: Serien-Nr.: 1111111 serial no.: PTB-Zertifikat: 1111111 PTB certificate: Umgebungstemperatur: 20°C ambient temperature:</p>
---	---

0°C	50°C	100°C
0	50	100
0	50	100

Die Kalibrierung erfolgt bei den angegebenen Umgebungsbedingungen an einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchstmöglichen Genauigkeit an der überprüften Temperatur. Die Messwerte beziehen sich auf den PTB 1111111.
 Die Kalibrierung ist gültig für die angegebenen Temperaturbereiche. Die Messwerte beziehen sich auf den angegebenen Referenzwert.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die angegebenen Messbereiche und unter den
 Kalibrierbedingungen gültig. Die Messwerte beziehen sich auf den angegebenen Referenzwert mit einer
 Genauigkeit von ±1.0% (max. 0.5°C).
 The calibration is carried out at the specified ambient conditions at a "black radiation" with a reference
 element of the highest possible accuracy at the checked temperature. The measurement values refer to the PTB 1111111.
 The calibration is valid for the specified temperature ranges. The measurement values refer to the specified reference value.
 The specifications for measurement accuracy are only valid for the specified measurement ranges and under the
 calibration conditions. The measurement values refer to the specified reference value with an accuracy of ±1.0%
 (max. 0.5°C).

This certificate is valid only for the specified measurement ranges. The measurement values refer to the specified reference value.
 The measurement values refer to the specified reference value with an accuracy of ±1.0% (max. 0.5°C).
 The measurement values refer to the specified reference value with an accuracy of ±1.0% (max. 0.5°C).

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Datos mecánicos

Peso	[g]	20,8
------	-----	------

Notas

- | | |
|-------|--|
| Notas | <p style="text-align: center;">El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo.</p> <p style="text-align: center;">El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración.</p> <p style="text-align: center;">El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés).</p> <p style="text-align: center;">Es posible solicitarlo posteriormente indicando el número de serie.</p> <p style="text-align: center;">El certificado será expedido el día de la calibración con efecto retroactivo.</p> <p style="text-align: center;">En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".</p> |
|-------|--|