


Skrueadapter for prosessensorer

Adapter SI0/G1/4/MS



Applikasjon

Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Medier	væsker og gasser
Trykklassifisering [bar]	30,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	60,60
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse	M18 x 1,50
Materialer	messing (2.0401)
Sensor tilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4
Innføringsdybde [mm]	13,50; (måleprobe SID, SFD, TN)

Tilbehør

Varer som leveres	forseglinger: 1, AFM
-------------------	----------------------

Merknader

Merknader	Bruk en egnet høytrykksadapter for bruksområder > 30 bar.
Antall i forpakning	1,00 stk.