


Adaptor tip flansa pentru senzori de proces

FLSH ADAPT PX 31,1



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	200
------------------------	-------	-----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	119
----------	-----	-----

Materiale

Etanșare: NBR; flanșă: Aluminiiu; surub tubular: alama

Conectare senzor

G 1/4

Conectarea la proces

flanșă

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.