


## Adaptor pentru senzorii de proces

ADAPT G1 - 1 1/2 NPT



- 1 Suprafață etanșată  
2 Cantă etanșare

## Aplicatie

Rezistență la presiune [bar]

50

Nota legata de rezistenta la presiune

pentru legătură senzor - adaptor

## Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

## Date mecanice

Greutate [g]

299,6

Materiale

inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor

G 1 banda de etansare

Conectarea la proces

conectare pe filet 1 1/2" NPT

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede

0,4 / 4

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.