


Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

MOUNTING SET OH



Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -30...60

Mehanski podatki

Teža [g] 10,1

Materiali ABS

Opombe

Embalážna enota 1 Kosov