


Navojni adapter za senzorje procesa

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E30143

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi

Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavalec.

Varnostna navodila

Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]

45,2

Materiali

Adapter: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: FKM

Povezava senzorja

G 1/4

Procesni priključek

povezava z navojem G 1/4

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov