




Navojni adapter za senzorje procesa

Adapter SI0/G1/2/MS



Območje uporabe

Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	30

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	59,2
Mere [mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materiali	medenina (2.0401)
Povezava senzorja	M18 x 1,5 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2
Globina vstavitve [mm]	21; (Merilna tipala SID, SFD, TN)

Pribor

V sklopu dobave	tesnila: 1, AFM
-----------------	-----------------

Opombe

Opombe	Pri vrstah uporabe >30 barov uporabljajte primerni visokotlačni adapter.
Embalážna enota	1 Kosov