


Šroubovací adaptér pro procesní senzory

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E30143

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]

45,2

Materiály

Adaptér: nerezová ocel (1.4305 / 303); Těsnění: FKM

Připojení senzoru

G 1/4

Procesní připojení

závitové připojení G 1/4

Upozornění

Obsah balení

1 ks