


Montážní adaptér pro kapacitní senzory

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM



Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	8
----------------------	-------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	22
Rozměry	[mm]	G 3/4 / L = 50
Označení závitu		G 3/4
Materiály		Adaptér: POM
Utahovací moment	[Nm]	5
Připojení senzoru		závitové připojení M18 x 1 Vnitřní závit
Procesní připojení		závitové připojení G 3/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------