


Fotoelektrik sensörler için montaj seti

MOUNTING SET OH



Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -30...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 10,1

Malzemeler ABS

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet